

## Аппарат Фрааса



<b>Диапазон измерения температуры</b>	-30-100 °C
<b>Точность измерения температуры</b>	1 °C
<b>Размер стального листа</b>	41x20x0,15 мм
<b>Максимальное расстояние зажима</b>	44мм
<b>Перепад высот ступеней</b>	3,5 мм
<b>Температура окружающей среды</b>	5~40 °C
<b>Вес</b>	5 кг
<b>Относительная влажность</b>	≤ 80%

